



เทคโนโลยีสมัยใหม่การสำรวจ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

กรมชลประทาน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ของ สสธ. และการบริหาร จัดการน้ำอย่างยั่งยืน

- เทคโนโลยีสมัยใหม่ = เทคโนโลยีสมัยใหม่ของ สสธ.
- **Digital base** = ข้อมูลตัวเลข ทำแบบจำลองได้ ต่อยอดได้
- การบริหารจัดการน้ำ = ดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักอุทก และ สำนักชลประทานที่ 1-17
- สสธ. ผลิตข้อมูลแผนที่รายละเอียดสูงและข้อมูลวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าสมัยใหม่และใช้นวัตกรรมกระบวนการที่บูรณาการขึ้นเอง สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ที่มา

- กรมชลประทาน มีภารกิจจัดสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
- ปัจจุบัน ๓๐ กว่าล้านไร่ จากเป้าหมาย ๖๐ ล้านไร่
- การสร้างเขื่อนใหม่่อ่างใหม่ มีข้อจำกัด อีกเกือบ ๓๐ ล้านไร่ เป็นไปได้ยาก
- อ่างฯเก่า ใช้งานไม่เต็มศักยภาพ ไม่แน่ใจในสภาพเขื่อน ณ ปัจจุบัน
- ความแข็งแรง แน่นทึบ และทรุดตัวของแกนดิน
- หากทราบสภาพเขื่อน ณ ปัจจุบันแล้ว ก็สามารถบริหารจัดการน้ำ หรือเสริมศักยภาพความจุของอ่างฯ ให้สามารถเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพหรือมากขึ้น

นวัตกรรมการตรวจสอบสภาพเขื่อนดินถม

- สำนักสำรวจ สร้างนวัตกรรมการตรวจสอบสภาพเขื่อนดินถม เพื่อตอบคำถามเรื่องสภาพเขื่อนที่เป็นปัจจุบัน
- ต่อไปนี้ ขอเชิญพบกับ นวัตกรรมการตรวจสอบสภาพเขื่อนดินถม โดยวิธีธรณีฟิสิกส์
- โดย นายนพดล ภูมิวิเศษ ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา


นวัตกรรมการตรวจสอบสภาพเขื่อนดินถม

- วิธีที่ดีที่สุดคือการเจาะเก็บตัวอย่างดินตามตำแหน่งต่างๆของเขื่อน พร้อมทดสอบคุณสมบัติด้าน ปฐพีวิศวกรรม
- แต่ผู้รับผิดชอบเขื่อน ต้องการวิธีที่ไม่กระทบกระเทือนตัวเขื่อน
- **International Committee On Large Dam** หรือ **ICOLD** ได้ระบุแนะนำให้ใช้ การวัดค่าทางธรณีฟิสิกส์ สำหรับแปลความหมายเทียบเคียงไปถึงสภาพตัวเขื่อน
- **ICOLD** ไม่ได้ระบุในรายละเอียด เรื่องเทคนิควิธีการและเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาตัดสิน

นวัตกรรมการตรวจสอบสภาพเขื่อนดินถม

- เป้าประสงค์ใช้องค์ความรู้ทางด้านธรณีฟิสิกส์ ศึกษาสภาพเขื่อนใน 3 ประการ คือ แข็งแรง ความแน่นทึบเป็นเนื้อเดียวกัน และการทรุดตัวของแกนดินถม
- บูรณาการเทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์ 3 วิธี
 - การวัดคลื่นไหวสะเทือนชนิดคลื่นเฉือนแบบ MASW → แข็งแรง
 - การวัดคลื่นไฟฟ้าแบบไดโพลไดโพล → เนื้อเดียว แน่นทึบ
 - การวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเรดาร์หยั่งลึก (GPR) → ทรุดตัว

1. วิวัฒนาการความเร็วคลื่นไหวสะเทือนแบบคลื่นเฉือน (Seismic survey; Shear wave velocity)



Park, C., B., 1990






Table 1: Soil profile type classification for seismic amplification (BSSC, 2003)

Soil type NEHRP	General description	Average shear wave velocity to 30 m (m/s)
A	Hard rock	> 1500
B	Rock	$760 < V_s \leq 1500$
C	Very dense soil and soft rock	$360 < V_s \leq 760$
D	Stiff soil $15 \leq N \leq 50$ or $50 \text{ kPa} \leq S_u \leq 100 \text{ kPa}$	$180 < V_s \leq 360$
E	Soil or any profile with more than 3 m of soft clay defined as soil with $PI > 20$, $w \geq 40\%$, and $S_u \leq 25 \text{ kPa}$.	≤ 180
F	Soils requiring site-specific evaluations	

N: SPT blow count; Su: Undrained shear strength
PI: Plasticity index; w: water content



จุดเด่น ระบุความแน่นของดินถมจากค่า Vs30 ซึ่งแสดงนัยของความแข็งแรงและเสถียรภาพของตัวเขื่อน

เกณฑ์อ้างอิงจาก Building Seismic Safety Council 2003 Publications




Table 1 Site soil classes as per the recent NEHRP editions (BSSC 1995, 1998, 2004)

Pre-1994 site class (approximate)	New NEHRP site class	Description	v_S (m/s)	SPT blow count, N	S_u (kPa)
S1	A	Hard rock	> 1 500	–	–
	B	Rock	760 – 1 500	–	–
S1 and S2	C	Soft rock / very dense soil แข็งแรงมาก	360 – 760	> 50	> 100
	D	Stiff soil แข็งแรงน้อย	180 – 360	15 – 50	50 – 100
S3 and S4	E	Soft soil	< 180	< 15	< 50
	F	Soils requiring site-specific study	–	–	–

(National Earthquake Hazards Reduction Program, soil class.)

2. วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity survey)



ได้รับการจัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียน ฯ ปี 2556



จุดเด่น ทารุโพรง รอยแตก การรั่วซึมของน้ำ ประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันของแกนดินถม (10-100 $\Omega.m$) รวมถึงสภาพความที่บ้น้ำของแกนดินถมและฐานราก

3. วิธีเรดาร์หยั่งลึก (Ground penetrating radar)

ได้รับการจัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียน ๗ ปี 2557



ประโยชน์

หารอยแตก รู โพรงใต้ผิวดิน วัสดุที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน
การทรุดตัวของดินถมเขื่อน ร่องรอยและขอบเขตการรั่วซึม
ของน้ำในระดับดิน


จุดเด่น

ภาพเสมือนจริงใต้พื้นผิว สะดวก รวดเร็ว
สำรวจบนพื้นผิว ไม่ทำลายสิ่งที่ทดสอบ


LEFT ABUTMENT


ตัวอย่างผลสำรวจ GPR โครงการเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี

RIGHT ABUTMENT




ตัวอย่างผลสำรวจ ที่ใช้ความถี่ 80 MHz









ผล GPR
 เชื้อนลำซาเซ
 พบรอยแตก
 และการกระจายตัว

บูรณาการผล Resistivity และ GPR เชื่อมท้ายขาง จ. สระแก้ว



A Comparison Results of Apparent Resistivity Pseudo:
 Along Line J-J' (cross to center line dam at station 1+540)
 Looking Left Abutment
 Scale is attached on the profile




ประมวลผลและแปลความหมายโดย
 นางสาวอัญชลี คงสุข นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ
 นายอนพล สุขลิ้ม นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

บูรณาการ 3 วิธี ในการแปลความหมาย (เขื่อนห้วยยาง)

แน่นทึบ

แข็งแรง

ทรุดตัว



ผู้ใช้งาน ต้องชดเชยมาตรฐานส่วนความลึกขณะใช้งาน

ตารางที่ 1 เกณฑ์การสำรวจภาคสนาม จากงานวิจัย

วิธีการ	ความลึกของการสำรวจ	หมายเหตุ
ความต้านทานไฟฟ้า	1.5 เท่าความสูงเขื่อน	ระยะห่างแท่งรับส่ง กระแสไฟฟ้า ≤ 5 ม. Current ≥ 2.5 Ah
ความเร็วคลื่นเฉือน Vs (30)	30 ม.	ความถี่ ≤ 20 เฮิรตซ์ ทั้ง ระบบ
เรดาร์หยั่งลึก(GPR)	ระยะ Freeboard เป็นอย่างต่ำ	ตามแนวยาวและแนว ขวางของสันทำนบ

ตารางที่ 2 เกณฑ์ประมวลผล/คณิตศาสตร์ ทางธรณีฟิสิกส์ ซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ใช้

วิธีการ	เกณฑ์ประมวลผล	ซอฟต์แวร์
ความต้านทานไฟฟ้า	Inversion modeling; Pseudo depth	RES2DINV ; M.H.Loke Or equivalence
ความเร็วคลื่นเฉือน (Vs30)	Picking on dispersion curve และ Inversion modeling; Interval velocity (m/s)	ParkSeis SeisImager ; OYO Or equivalence
เรดาร์หยังลึก GPR	Post-stacked processing; Pseudo depth section	RADAN7 ; GSSI Or equivalence

ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลความหมายเบื้องต้น

วิธีการ	ความผิดปกติด้านต่ำ	ช่วงค่าปกติ (Background)	ความผิดปกติด้านสูง	หมายเหตุ
ความต้านทานไฟฟ้า	ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีความชื้น/น้ำ มาเกี่ยว ในปริมาณที่มากกว่า บริเวณปกติ	ผลสำรวจแสดงว่า ความต้านทานของ ดินบดอัด คือ 10 – 100 โอห์มเมตร	เนื้อวัสดุหลวม มีวัสดุ แปรกลบปลอม หรืออากาศ แทรกปะปน ฐานราก	มีน้ำถึงรอยแตก รู โพรง ที่มีน้ำ (ค่าต่ำ) และอากาศ (ค่าสูง) ปน หากสูงมากแปล ความเป็นหินฐาน
ความเร็วคลื่นเฉือน (Vs30)	ดินไม่ แน่น - หลวม	Vs30 แกนดินถม บดอัดที่ดี มีค่า ระหว่าง 180 – 360 เมตร/วินาที (Stiff-very stiff clay)	ดินแข็งมากถึงหินฐานที่ อ่อน (Very dense soil and soft rock)	Vs30 180-360 m/s = SPT $15 \leq N \leq 50$, or $50 \text{ kpa} \leq Su \leq 100 \text{ kpa}$, (BSSC, 2003)
เรดาร์หยั่งลึกGPR	ภาพเบลอ - รอยแตก รู โพรง วัสดุที่มีความชื้น/น้ำ เข้ามา แทรก	แนวระนาบเหมือน ขนมหั้ว และ ต่อเนื่อง	มีรอยยุบ โกง ฉีก โค้ง ไฮเปอร์โบลา - รอยแตก รู โพรง วัสดุที่มีอากาศ แทรก	เป็นมโนภาพ เสมือนจริง

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ทั้งหลายเชิงคุณภาพ

วิธีการ	ความผิดปกติด้านต่ำ	ช่วงค่าปกติ (Background)	ความผิดปกติด้านสูง	หมายเหตุ
ความต้านทานไฟฟ้า	ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีความชื้น/น้ำ มาเกี่ยว ในปริมาณที่มากกว่าบริเวณปกติ	ผลสำรวจแสดงว่า ความต้านทานของดินบดอัด คือ 10 – 100 โอห์มเมตร	เนื้อวัสดุหลวม มีวัสดุแปลกปลอม หรืออากาศแทรกปะปน ฐานราก	มีน้ำถึงรอยแตก รู โพรง ที่มีน้ำ (ค่าต่ำ) และอากาศ (ค่าสูง) ปน หากสูงมากแปลความเป็นหินฐาน
ความเร็วคลื่นเฉือน (Vs30)	ดินไม่แน่น - หลวม	Vs30 แกนดินถมบดอัดที่ดี มีค่าระหว่าง 180 – 360 เมตร/วินาที (Stiff-very stiff clay)	ดินแข็งมากถึงหินฐานที่อ่อน (Very dense soil and soft rock)	Vs30 180-360 m/s = SPT $15 \leq N \leq 50$, or $50 \text{ kpa} \leq Su \leq 100 \text{ kpa}$, (BSSC, 2003)
เรดาร์หยั่งลึกGPR	ภาพเบลอ - รอยแตก รู โพรง วัสดุที่มีความชื้น/น้ำเข้ามาแทรก	แนวระนาบเหมือนขนมชั้น และต่อเนื่อง	มีรอยยุบ โกง ฉีก ไค้งไฮเปอร์โบลา - รอยแตก รู โพรง วัสดุที่มีอากาศแทรก	เป็นมโนภาพ เสมือนจริง

ตารางที่ 5 เกณฑ์คุณภาพการทับซ้อนสิ่งผิดปกติ กับ การเชื่อมโยงเข้าระบบคะแนน

เกณฑ์ตัวเลขที่ เชื่อมโยง กับ เกณฑ์คุณภาพ (ใน วงเล็บ)	ความต้านทานไฟฟ้า	คลื่นเสียง Vs30 ≤ 180 m/s	เรดาร์หยั่งลึก	การทับซ้อนกันของ ความผิดปกติ
1 (ดีมาก)	บริเวณผิดปกติ ≤ 10 %	ไม่มีค่าความเร็วต่ำกว่า 180 ม./วิ.	พบลักษณะผิดปกติ \leq 10 %	ไม่พบ
0.75 (ดี)	10 – 30 %	$\leq 1 - 5$ %	พบ 10 - 20 %	พบ 1 วิธี
0.5 (ปานกลาง)	30 – 50 %	5 - 15 %	พบ 20 - 30 %	2 วิธี
0.25 (แย่มาก)	50-70 %	15 - 25 %	พบ 30 - 40 %	3 วิธี
0 (แย่มาก)	≥ 70 % และ/หรือ ค่าความ ต้านทานไฟฟ้าของแกนดิน ส่วนที่ควรปรากฏในสี่เหลี่ยม คางหมู ไม่สามารถรักษา รูปทรงเดิมของแกนดิน ตามที่ได้ออกแบบไว้เดิมได้ แล้ว	≥ 25 % และ/หรือ ค่า Vs30 ที่ต่ำกว่า 180 เมตร/วินาที มี ความสัมพันธ์เชิง ตำแหน่ง/ความลึก/ รูปทรง อย่างมีนัยสำคัญ	≥ 40 % และ/หรือ พบ ค่า Vs30 ที่ต่ำกว่า 180 เมตร/วินาที มี ความสัมพันธ์เชิง ตำแหน่ง/ความลึก/ รูปทรง อย่างมีนัยสำคัญ	3 วิธี ≥ 25 % ต่อหน่วย พื้นที่

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558)

การสร้างดัชนีสภาพเขื่อน (Condition index of dam by geophysics; CDI) โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ (เชิงปริมาณ)

สามารถเชื่อมโยงเป็นสมการ ดังนี้

$$CDI_{GP} = C_r RR + C_s RS + C_g RG + C_o RO$$

โดยที่ CDI_{GP} = ดัชนีสภาพเขื่อนโดยวิธีธรณีฟิสิกส์

RR = การให้คะแนนจากผลสำรวจค่าความต้านทาน

RS = การให้คะแนนจากผลสำรวจค่าความเร็วคลื่นเฉือน $V_s(30)$

RG = การให้คะแนนจากผลสำรวจเรดาร์หยั่งลึก



Ro = การให้คะแนนจากการพิจารณาพื้นที่ความผิดปกติทับซ้อน

C_{isgo} = ค่าคงที่แสดงน้ำหนักเกณฑ์ทั้งสาม



ตารางที่ ๕ ดัชนีสภาพเขื่อน โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ และ ข้อเสนอแนะเบื้องต้น

KPI _{GOPH}	สภาพเขื่อน	ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
4	Excellence	ยกระดับน้ำ เพิ่มความจุ
3 – 3.5	Good	ยกระดับน้ำ สู่ระดับเก็บกัก
2.0 - 2.5	Fair	ปรับปรุงบางส่วน ยกระดับน้ำ
1.5 – 2.0	Poor	ปรับปรุง
0 – 1.5	Very poor	ปรับปรุงเร่งด่วน / ซ่อมใหญ่

มโนคติ - ดัชนีสภาพเขื่อนโดยวิธีธรณีฟิสิกส์ = 4



มโนคติ – ดัชนีสภาพเขื่อนโดยวิธีธรณีฟิสิกส์ = 0



ตัวอย่าง - ดัชนีสภาพ ๙ เขื่อน / ข้อเสนอแนะ

เขื่อน	แข็งแรง	แน่นทึบ	ทรุดตัว ร้าว	ความผิดปกติ ทับซ้อน	ดัชนี สภาพ	ข้อเสนอแนะ
ป่าสัก	1	1	0	0.5	2.5	ปรับปรุง
ประแสร์	1	1	1	0.5	3.5	ปรับปรุง/เพิ่มน้ำ
แม่กวาง	1	0.5	1	0.5	3	ปรับปรุง/เพิ่มน้ำ
แม่จัด	1	0.5	1	0.5	3	ปรับปรุง/เพิ่มน้ำ
แม่ื่อน	1	1	1	1	4	เพิ่มน้ำ
ห้วยยาง	1	1	0	0.5	2.5	ต้องปรับปรุง
พระปรอง	1	1	1	1	4	เพิ่มน้ำ
สียัด	1	1	1	1	4	เก็บน้ำเต็มความจุ
บางพระ	1	1	0.5	0.5	3	ซ่อม/เพิ่มน้ำ

ความเร็ว V_{s30} /ความต้านทาน ในเกณฑ์=1, หลุดเกณฑ์=0, กำกึ่ง=0.5,

การทรุดตัวน้อย=1, มาก=0, ปานกลาง=0.5 , ทับซ้อนส่วนใหญ่ 1=0, 2=0.5, 3=0

ผลงานการตรวจสอบภาพ ๒๕๕๘-๖๐

คำสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อตรวจสอบภาพเขื่อนดินถม และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2558-2560

		ความยาว แนวสำรวจ (เมตร)	รวมเงิน ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ	
	<u>ปีงบประมาณ 2558</u>				
	โครงการเขื่อน แม่กวง	เชียงใหม่	1,905	389,400	รวมระยะเวลา 3 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 เขื่อน ตามแผนงานหลัก (Master plan) ที่ได้รับอนุมัติหลักการจาก ท่าน รรช. เมื่อ 4 ก.พ.57
	โครงการเขื่อน แม่จืด	เชียงใหม่	1,950	394,300	
	โครงการเขื่อน แม่ออน	เชียงใหม่	880	304,700	
	โครงการเขื่อน บางพระ	ชลบุรี	1,720	349,900	
	โครงการเขื่อน ห้วยยาง	สระแก้ว	3,200	521,500	
	โครงการเขื่อน พระปรัง	สระแก้ว	443	267,800	
	โครงการเขื่อน คลองสี่ยัด	ฉะเชิงเทรา	2,000	392,900	
		รวม	12,098	2,620,500	๙,๖๘๕,๕๐๐ บ.
	<u>ปีงบประมาณ 2559</u>				
	โครงการเขื่อน ลำปาว	กาฬสินธุ์	7,800	1,010,300	
	โครงการเขื่อน กิวคอกหมา	ลำปาง	500	296,400	
	โครงการเขื่อน ท่าแพ	สุโขทัย	834	279,400	
	โครงการเขื่อน ลำปลายมาศ	นครราชสีมา	1,100	352,000	
	โครงการเขื่อน ลำพระเพลิง	นครราชสีมา	575	226,900	
	โครงการเขื่อน มูลบน	นครราชสีมา	880	298,900	
	โครงการเขื่อน แม่ตำ	พะเยา	1,820	377,200	
	โครงการเขื่อน ห้วยหลวง	อุดรธานี	4,900	653,500	
		รวม	18,409	3,494,600	
	<u>ปีงบประมาณ 2560</u>				
	โครงการเขื่อน แก่งกระจาน	เพชรบุรี	759	263,300	
	โครงการเขื่อน น้ำอูน	สกลนคร	3,300	538,000	
	โครงการเขื่อน ลำนางรอง	บุรีรัมย์	1,500	322,500	
	โครงการเขื่อน กระเสี้ยว	สุพรรณ	4,250	636,600	
	โครงการเขื่อน ทับเสลา	อุทัยธานี	3,375	530,900	
	โครงการเขื่อน ปรานบุรี	ประจวบฯ	1,500	322,500	
	โครงการเขื่อน ห้วยหลวง	ลำปาง	663	251,600	
	โครงการเขื่อน ลำตะคอง	นครราชสีมา	521	290,500	
23	โครงการเขื่อน ลำตะคอง	นครราชสีมา	521	290,500	
24	โครงการเขื่อน ลำแชะ	นครราชสีมา	2,500	414,500	
		รวม	18,368	3,570,400	

สรุป (ธรณีฟิสิกส์)

- MASW, Resistivity imaging, และ GPR ให้ผลการสำรวจที่มีนัยถึงความแข็งแรง ความแน่นทึบ และการทรุดตัว ได้จริง
- ค่าความเร็วคลื่นเฉือนจาก MASW สามารถเทียบได้เป็นค่า Undrain shear strength หรือค่าความสามารถในการรับน้ำหนัก ได้ระดับหนึ่ง
- เกณฑ์งานสนาม การประมวลผล เกณฑ์แปลความหมาย และเกณฑ์ความเชื่อมโยง สามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพเขื่อนดินเก่ากรมชลประทานได้
- ดัชนีสภาพ สามารถระบุสภาพแกนดินปัจจุบันได้ และคำแนะนำใช้เป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเข้มข้นการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข ที่ควรจะดำเนินการ

ขอบคุณครับ






npoomvises@gmail.com


- ที่ระดับเก็บกัก นั้นๆ กรมชลประทานจะได้น้ำจริงๆ ก็คือ
- กราฟโค้งความจุของอ่างเก็บน้ำ ที่ทำไว้ด้วยเทคโนโลยีเก่าเมื่อ 20-30 ปี ยังถูกต้องแม่นยำเหมือนเดิม เชื่อถือได้ระดับใด
- ตอบคำถามเรื่องปริมาณน้ำในอ่างที่เป็นปัจจุบันที่ระดับต่างๆ โดยเทคโนโลยีการสำรวจสมัยใหม่
- โดยคุณปรีชา เสาร์เขียว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน




ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน และเรือสำรวจหยั่งลึกน้ำสำหรับการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศความละเอียดสูง


INNOVATION








ต้นแบบเรือสำรวจที่ยัง
 ความลึกน้ำอัตโนมัติ ควบคุม
 ด้วยรีโมทคอนโทรล พร้อม
 ระบบโปรแกรมสร้างแผนที่
 ภูมิประเทศ ในงานวิศวกรรม
 ชลประทานและทุกประเภท



- ขนาด กว้าง 50 ซม.
ยาว 120 ซม.
สูง 25 ซม.
- น้ำหนัก 10 กก.
- วัดความลึกน้ำได้ตั้งแต่
0.30 - 300 ม.
- ใช้ความเร็วในการทำงาน
20 - 60 กม./ชม.



การทำงานสำรวจทำ
 แผนที่ภูมิประเทศใต้น้ำ
 แบบเดิม ความละเอียด
 ข้อมูล 80x40 เมตร
 1 ตร.กม. ใช้เวลา 7 วัน



การทำงานสำรวจงา ใต้น้ำ
 ใช้นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ
 ชลประทาน
 ความละเอียดข้อมูล 20x5 ม.
 (ความละเอียดเพิ่มขึ้น 400 เท่า)
 1 ตร.กม. ใช้เวลา 1 วัน



การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี


1. Multi beam Echo sounder
2. MUAV mapping
3. Beidou Satellites system
CHAINA for surveying
4. Software surveying 64 bit
5. 4G communication systems



พัฒนาโปรแกรมควบคุมการบิน อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน






พัฒนาอุปกรณ์หยั่งลึกน้ำอัตโนมัติ (Echo Sounder+GPS+Software+Hardware)



แสดงอุปกรณ์วัดความลึกของน้ำด้วยเครื่องมือวัดความลึกแบบสะท้อนคลื่นเสียงติดท้องเรือ ประกอบการหาพิกัดด้วยเครื่องมือหาพิกัดด้วยดาวเทียมแบบอัตโนมัติ พัฒนาโดยกรมชลประทาน

พัฒนาอุปกรณ์และระบบ Real Time Kinematic (RTK) Diagram



Communication Unit

Communication Unit

RF/
BLUE TOOTH/
WIFI

Base Station

Rover Station



CAD View - Smart Survey XI

เพิ่มงาน แก้ไข Appearance Help

สร้าง เปิด บันทึก พิมพ์ แบบ คำนวณ Options Bound Ground

เพิ่มงาน คำนวณ พล็อต


CAD View Project Data Curve Profile Cross Section

File Edit View Format Draw Dimension Utility


CAD View
Project Data
Curve:
Profile:
Cross:

The main workspace displays a grid with several diagonal lines representing a curve or profile. The lines are colored in shades of blue and green, with small red markers along their length. To the right, a profile graph shows a blue line with a peak and a dip, plotted against a grid. Below the graph is a data table with columns for stationing and elevation.

Stationing	Elevation
0+00	10.00
0+05	9.50
0+10	9.00
0+15	9.50
0+20	10.00
0+25	10.50
0+30	10.00
0+35	10.00
0+40	10.00
0+45	10.00
0+50	10.00
0+55	10.00
0+60	10.00
0+65	10.00
0+70	10.00
0+75	10.00
0+80	10.00
0+85	10.00
0+90	10.00
0+95	10.00
1+00	10.00






แผนที่ภูมิประเทศแบบจำลองความสูง ซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศ



แบบจำลองความสูงบริเวณอ่างเก็บน้ำ ความละเอียด 0.05 เมตร

แผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีโธลิคบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จังหวัดชลบุรี
 อยู่ในแผนที่ 1:50,000 ชุด L7018 โซน 47 ระวาง 51341



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
 2. ลักษณะ : ฝาย 2 ชั้น ฝาย 1 ชั้น ฝาย 3 ชั้น ฝาย 4 ชั้น
 3. ลักษณะ : ฝาย 2 ชั้น ฝาย 1 ชั้น ฝาย 3 ชั้น ฝาย 4 ชั้น
 4. ลักษณะ : ฝาย 2 ชั้น ฝาย 1 ชั้น ฝาย 3 ชั้น ฝาย 4 ชั้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
 1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
 2. ลักษณะ : ฝาย 2 ชั้น ฝาย 1 ชั้น ฝาย 3 ชั้น ฝาย 4 ชั้น
 3. ลักษณะ : ฝาย 2 ชั้น ฝาย 1 ชั้น ฝาย 3 ชั้น ฝาย 4 ชั้น
 4. ลักษณะ : ฝาย 2 ชั้น ฝาย 1 ชั้น ฝาย 3 ชั้น ฝาย 4 ชั้น

ระบบพิกัดแผนที่ UTM, WORLD
 GEODETIC SYSTEM 1984

มาตราส่วน 1:4,000



การสอบเทียบโค้งความจุสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้นวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ ชลประทาน



วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำที่แท้จริง สำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

- 1.การสำรวจค่าพิกัด โดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS)
- 2.การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (MUAV)
- 3.การสำรวจภูมิประเทศ หยั่งความลึกได้น้ำโดยเครื่องสะท้อนด้วยคลื่นเสียง (Echo Sounder)
- 4.ประมวลผล ประกอบแผนที่ คำนวณโค้งความจุ



RTK GNSS



MUAV





Echo Sounder




ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่สำรวจ

ผลลัพธ์

1. แผนที่ภูมิประเทศรายละเอียดสูง 3 มิติ



กราฟแสดงโค้งความจุ




กราฟแสดงโค้งความจุ เปรียบเทียบระหว่างปี 2547-2559

เปรียบเทียบผลสำรวจกราฟโค้งความจุปี 2547 กับปี 2559

ปีที่ดำเนินการ	ความจุ (ล้าน ม. ³) ที่ระดับ +3.000 ม.ร.ท.ก.	ความจุ (ล้าน ม. ³) ที่ระดับ -4.000 ม.ร.ท.ก.	ปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริง (ล้าน ม. ³)
2547	35.946	11.930	24.016
2559	34.827	11.049	23.778
ปริมาณน้ำแตกต่าง			-0.238



รางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต และรางวัล The Best of Special Prize ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559




รางวัลดีเด่น สาขาวิจัยและพัฒนา (R & D)
รางวัลดีเด่น สาขาโปรแกรมฝังสมองกล (Embedded Application & Tool)
จากการประกวดงานรางวัล "เข้าฟ้าไอที รัตนราชสุตา สารสนเทศ" ครั้งที่ 11
วันที่ 18 มกราคม 2560



รางวัลชนะเลิศประเภท Research and Development
จากการประกวด Thailand ICT Awards 2016

การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจชลประทาน





จบการนำเสนอ



สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลฯ



ประโยชน์ของข้อมูลสำรวจ
(ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่)


ด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ตรวจสอบ

ความสำคัญของการสำรวจในงานชลประทาน

- การวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ในโครงการชลประทาน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการสำรวจ
- การดำเนินงานของโครงการชลประทาน จะถูกสร้างขึ้นตามเส้นและจุดที่กำหนดโดยการสำรวจ








ผล GPR
 เชื้อนลำซาเซ
 พบรอยแตก
 และการกระจายตัว

พิสูจน์ทราบผลที่ ลำแะชะ



2-D SHEAR WAVE VELOCITY PROFILE ALONG CENTER LINE OF DAM



Legend





Table 1: Soil profile type classification for seismic amplification (BSSC, 2003)

Soil type NEHRP	General description	Average shear wave velocity to 30 m (m/s)
A	Hard rock	> 1500
B	Rock	760 < V _s ≤ 1500
C	Very dense soil and soft rock	360 < V _s ≤ 760
D	Stiff soil 15 ≤ N ≤ 50 or 50 kPa ≤ Su ≤ 100 kPa	180 ≤ V _s ≤ 360
E	Soil or any profile with more than 3 m of soft clay defiled as soil with PI > 20, w ≥ 40%, and Su < 25 kPa.	≤ 180
F	Soils requiring site-specific evaluations	

N: SPT blow count, Su: Undrained shear strength
PI: Plasticity index, w: water content

ระดับสันทำนบ +231 เมตร ร.ท.ก.


+227 ระดับเก็บกัก (+227 ม. ร.ท.ก.)


————— ระดับดินเดิมตามแนวศูนย์กลาง impervious cut off wall

Left Abutment




SPT Drilling Holes


Right Abutment





Material Types		Evaluated properties					Elevation
		c' (kPa)	ϕ' (deg)	γ_t (kN/cu.m)	E (Mpa)	poison ratio	
1	Impervious fill (Upper layer)	30.00	23.00	18.00	15	0.25	231-228
	Impervious fill (Middle layer)	40.00	25.00	19.00	25	0.25	228-211
	Impervious fill (Lower layer)	55.00	27.00	20.00	45	0.25	211-208
2	Processed sand filter	0.00	38.00	20.00	35	0.30	
4	Riprap slope protection	0.00	40.00	24.00	50	0.20	
7	Random fill	40.00	25.00	19.00	25	0.25	
8	Sandstone rockfill	0.00	40.00	24.00	50	0.20	









Rapid Drawdown

Rapid Drawdown
with L.L. (1 t/sq.m)


Rapid Drawdown
with Tension crack
(2 meter depth, 100% water fill)




Rapid Drawdown
with L.L. and Tension crack




Rapid Drawdown
with L.L. and Tension crack
and earthquake (0.005g)




Rapid Drawdown




Rapid Drawdown with L.L. (1 t/sq.m)




Rapid Drawdown with Tension crack (2 meter depth, 100% water fill)



Rapid Drawdown
with L.L. and Tension crack



Rapid Drawdown
with L.L. and Tension crack
and earthquake (0.005g)



Conclusions

Differential settlement,
Exaggerated settlement



Longitudinal cracks at Center Line and
Shoulder (2-3 meter in depth)




Dam 's slope stability is OK.

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ภาคใต้





3-D scan







ผลการเจาะสำรวจธรณีกลศาสตร์














คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินจากแหล่งบ่อขุดดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ






Materials	Evaluated properties			Remarks
	Unit weight (kN/m^3)	Cohesion (kPa)	Frictional angle (Deg.)	
Zone I	18	30	35	
Zone II	18	20	30	
Filter	20	0	30	
Rockfill toe	22	0	35	
Riprap	22	0	35	
Foundation	18	20	30	
Bed rock	-	-	-	

รูปตัดและคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของชั้นดินถมตัวเขื่อนและชั้นดินฐานราก
สำหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบความมั่นคงเชิงลาด





Full supply level
 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +110.00 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=3.389



Rapid drawdown
 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +96.00 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=1.959



Rapid drawdown



ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +94.00 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=1.915

Rapid drawdown

ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +88.00 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=1.863



Rapid drawdown

ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ ร.น.ต. +83.75 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=1.789

-ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่า $\text{Min. F.S.} > 1.30$ ในทุกกรณี
แสดงให้เห็นว่าลาดด้านเหนือน้ำของเขื่อนมีความมั่นคงดี หาก
คุณสมบัติของชั้นดินเป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้จากผลการเจาะสำรวจ
ปฐพีและธรณีวิทยา


-แนวโค้งของการเลื่อนตัวที่ให้ค่า Factor of safety ต่ำที่สุด ตัดที่
บริเวณสันเขื่อน มีขนาดใหญ่ และลึกลงไปถึงชั้นดินฐานราก
(Foundation) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการทรุดตัวที่เกิดขึ้นจริง









การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
กับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(ข้อมูลการสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่)



การวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจัยที่ทำให้
เกิดการเลื่อนตัวของลาดเขื่อนด้านเหนือหน้า



การสูญเสียกำลังของชั้นดินถม



Materials	Evaluated properties			Remarks
	Unit weight (kN/m ³)	Cohesion (kPa)	Frictional angle (Deg.)	
Zone I	18	30	35	
Zone II	18	20	30	
Zone II (Strength loss)	17	10	8	
Filter	20	0	30	
Rockfill toe	22	0	35	
Riprap	22	0	35	
Foundation	18	20	30	
Bed rock	-	-	-	


รูปตัดทำนบดิน และคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของชั้นดิน กรณีเกิดการสูญเสียกำลังของชั้นดิน

Zone II





Full supply level
 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +110.00 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=1.898



Rapid drawdown
 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +96.00 ม.(ร.ท.ก.)


Min.F.S.=1.378



Rapid drawdown

ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +94.00 ม.(ร.ท.ก.)



Min.F.S.=1.304



Rapid drawdown

ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ +88.00 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=0.996



Rapid drawdown

ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ ร.นต. +83.75 ม.(ร.ท.ก.)

Min.F.S.=0.923

สรุป

- ในกรณีที่ชั้นดินถมตัวเขื่อนเกิดการสูญเสียมกำลัง การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงลาดให้ผลสอดคล้องกับลักษณะของการทรุดตัวที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่น้ำในอ่างลดระดับต่ำกว่าระดับ +94.00 ม.(ร.ท.ก.)
- แนวโค้งการทรุดตัวจะตัดตัวเขื่อนที่ระดับ +106.00 ม.(ร.ท.ก.) และแนวโค้งการทรุดตัวระดับต่ำสุดอยู่ที่แนวรอยต่อของชั้นดินถมตัวเขื่อนและชั้นดินฐานราก

**MORE ACCURATE DATA,
BETTER DECISIONS**



Thank you

การสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหาร
จัดการน้ำอย่างยั่งยืน

การสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน



ดัชนีสภาพเขื่อน+โค้งความจุใหม่



-การเพิ่มศักยภาพ

-การบำรุงรักษา

กราฟโค้งความจุใหม่ที่ถูกต้องแม่นยำกว่า นำไปสู่กราฟบริหารจัดการน้ำ ที่ถูกต้องแม่นยำกว่า ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม



กราฟโค้งความจุที่มีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน

โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ที่มีความถูกต้องแม่นยำ

จะเห็นว่าการสำรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ สสธ. นั้น จะได้มาซึ่งจำนวนข้อมูล และความถูกต้องที่มากขึ้นสำหรับการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ในโครงการชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านปฏิสัมพันธ์และธรณีวิทยาจากนวัตกรรมการตรวจสภาพเขื่อนดินถมสำหรับการพิจารณาเรื่องการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักหรือเพื่อการบำรุงรักษา และ/หรือข้อมูลด้านภูมิประเทศจากนวัตกรรม ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือสำรวจหยั่งลึกน้ำสำหรับการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศความละเอียดสูง ที่จัดทำโค้งความจุที่เป็นปัจจุบันเพื่อการจัดทำ **Rule Curve** สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ ”การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ที่มีความหมายโดยรวมคือ “วิธีการบริหารจัดการที่เน้นให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ เพื่อให้ทรัพยากรน้ำมีใช้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู **CR..อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด**”

ทุกวันนี้ สสธ.ของเราทำงานเชิงรุก แต่เราจะไม่ทิ้งมรดกที่
บรรพบุรุษของพวกเราทำไว้ให้ เราจะเดินไปข้างหน้าตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน โดยไม่ลืมที่จะมอง
ย้อนหลังไปยังสิ่งที่พวกเรามี

สสธ. ใช้เงิน 1,000,000 บาท / อ่าง

- ยกกระต๊อบน้ำ 1 เมตร
- 1 ตารางกิโลเมตร ให้น้ำเพิ่ม 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร
- น้ำลูกบาศก์ละ 0.5 บาท
- ขายน้ำเพิ่มได้ 500,000 บาท/ปี
- 2 ปี 1,000,000 บาท คุ่มทุน
- 5 ปี 2,500,000 บาท
- 10 ปี 5,000,000 บาท

ส่งท้าย

- Digital base
- Robotech
- Innovative & self service
- Added value economy



Thailand 4.0 ?

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตปณิธานมั่น
จะทุ่มเท แรงกาย ใจ ปัญญา และชีวิต
ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ให้สมกับได้เกิดเป็นข้าราชการกรมชลประทาน
ภายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้า ปกกระหม่อม..